HÜTENES- A. ILARDUYA, S.L.U.

Enpresaren identifikazioa eta helbidea

HÜTTENES- A. ILARDUYA, S.L.U.
Boroa auzoa, z/g, apartado 35
48340 Amorebieta Etxano (Bizkaia)

HÜTTENES- A. ILARDUYA, S.L.U. establezimendua (Amorebieta Etxano, Bizkaia) irailaren 21eko 840/2015 Errege Dekretuaren xedapenen mende dago (substantzia arriskutsuak tartean diren istripu larriei loturiko berezko arriskuak kontrolatzeko neurriak onartzen ditu dekretu horrek), eta 7. artikuluan xedatzen den jakinarazpena aurkeztu dio Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari, artikulu horretako 1. apartatuan zehazten den edukiarekin, baita 10. artikuluko 1. apartatuan adierazten den segurtasun-txostena ere.

Establezimenduaren jarduera

n.c.o.p produktu kimikoen fabrikazioa

Istripu larria eragin dezaketen substantziak

Izena	H esaldiak	Piktogramak
Azido fluorhidrikoa % 40	**H310:** Hilgarria azala ukituz gero **H314:** Erredura larriak eragiten ditu larruazalean, eta lesio larriak begietan	
Alkohol furfurilikoa	**H331:** Toxikoa da arnastuz gero.	
Fenola	**H331:** Toxikoa da arnastuz gero. **H400:** Oso toxikoa uretako organismoentzat	
Formola % 37	**H331:** Toxikoa da arnastuz gero.	
Katalizatzailea GH3	**H225:** Likido eta lurrun oso sukoiak. **H332:** Kaltegarria da arnastuz gero.	

Azken eguneratzea: Azaroa - 2026

Resan II katalizatzailea	**H224:** Likido eta lurrun guztiz sukoiak **H302:** Kaltegarria da ahoratuz gero **H319:** Narritadura okular larria eragiten du **H331**: Toxikoa da arnastuz gero **H335:** Arnasbideak narrita ditzake	
AFC nahasketa	**H226:** Likido eta lurrun sukoiak **H302:** Kaltegarria da ahoratuz gero **H331**: Toxikoa da arnastuz gero **H411:** Toxikoa da uretako organismoentzat, eta ondorio kaltegarri iraunkorrak dauzka	
Azido Formikoa	**H226:** l Likido eta lurrun sukoiak **H290:** Metalentzako korrosiboa izan daiteke **H302:** Kaltegarria da ahoratuz gero **H314:** Erredura larriak eragiten ditu larruazalean, eta lesio larriak begietan **H331**: Toxikoa da arnastuz gero	
Resital CR 68 BPA	**H400:** Oso toxikoa da uretako organismoentzat	
Erretxina Pentex TN-1102	**H226:** Likido eta lurrun sukoiak **H400:** Oso toxikoa da uretako organismoentzat	
Erretxina Pentex 34G15	**H226:** Likido eta lurrun sukoiak **H315:** Larruazaleko narritadura sortzen du **H319:** Narritadura okular larria eragiten du **H332:** Kaltegarria da arnastuz gero **H373:** Kalteak eragin ditzake organo jakin batzuetan, esposizio luze edo errepikatuagatik	

Gasharz destilazioak	**H331**: Toxikoa da arnastuz gero.	
Tetraetilo silikatoa	**H226:** Likido eta lurrun sukoiak.	
Sigmacure 2675	**H226:** Likido eta lurrun sukoiak **H411:** Toxikoa da uretako organismoentzat, eta ondorio kaltegarri iraunkorrak dauzka	

Gerta daitezkeen istripu larriak eta horien balizko ondorioak

HÜTTENES- A. ILARDUYA, S.L.U. enpresaren instalazioetan substantzia toxikoak, sukoiak eta ingurumenarentzako kaltegarriak daude. Substantzia horien ezaugarriak eta kantitateak kontuan hartuta, arriskuen analisietatik ondoriozta dezakegu istripu larriak (alegia, establezimendutik kanpo eragiten duten istripuak) produktu horiek tartean dauden istripu zehatzetan bakarrik gerta daitezkeela.

Establezimendutik kanpo eragina izateko moduko istripu larria ekar dezakeen kasurik okerrena hodei toxikoaren dispertsioa da, GH3 katalizatzailea deskargatzeko mahuka-hausturaren ondorioz sortua.

Establezimenduak nola jokatu behar duen istripu larria izanez gero

Enpresak neurri egokiak hartu behar ditu establezimenduan, eta larrialdi-zerbitzuekin jarri beharko du harremanetan, istripu larrien kasuan jardun eta arriskuak ahalik eta gehien murrizteko.

Establezimenduan esku hartzeko jarduerak eta agintari eskudunei adierazi beharrekoak auto-babeserako planean jasota daude.

Kanpoko Larrialdi Plana

Eusko Jaurlaritzaren Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza HÜTTENES- A. ILARDUYA, S.L.U. –ren Kanpoko Larrialdi Plana onartzeko izapideak egiten ari da istripuak prebenitzeko, eta, istripuren bat gertatuz gero, pertsona guztiei nola jardun behar duten informatzeko, betiere 840/2015 Errege Dekretuaren 13. artikuluarekin bat etorriz.

Kanpoko Larrialdi Plan honek jarduteko jarraibide zehatzak ditu larrialdi-zerbitzuentzat, eta, horrez gain, larrialdiren bat denean zerbitzu horiek eman beharreko aginduak ere jasotzen dira.

Ustezko larrialdi bat planifikatzeko helburuarekin, bi jarduketa-gune definitu dira: esku hartzeko gune bat, zeinean istripu baten ondorioek eragindako kalteen mailak justifikatuko lukeen babes-neurriak berehala aplikatzea; bestalde, alerta-gune bat, zeinean istripu baten ondorioen eragina herritarrek ikusteko modukoa izaki, esku-hartzea justifikatzen ez duen, salbu eta biztanleriaren talde kritikoentzat.

Arriskuen ebaluazioari jarraikiz, eta hipotesi eta egoera okerrenerako, hauek definitu dira: **esku hartzeko gune bat**, 83 metroko erradioa duena, eta **alerta-gune bat**, 313 metroko erradioa duena.

Herritarrentzako alerta eta informazioa

Istripu larriren bat eragin lezakeen egoeraren bat gertatuz gero establezimenduan, eragindako herritarrei ohartaraziko zaie eta informazioa emango zaie.

Honako bitarteko hauek erabiliko dira herritarrak ohartarazteko eta informazioa emateko:

- Sirenak aktibatuko dira industriaguneko establezimenduei eta herritarrei ohartarazteko.
- Zuzeneko abisuak segurtasun-taldearen bidez. Normalean, megafoniaz egiten dira (megafonia finkoa edo mugikorra izan daiteke). Abisu horiei esker, biztanleek zuzenean jakingo dute zein diren berehala aplikatu behar dituzten segurtasun-neurriak.

- Abisuak, hedabide bitartez (telefonia, faxa, posta elektronikoa, herri-irratiak, tokiko TV kateak).
- Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzaren sare sozialak (X sare soziala, Youtube...)
- 112 SOS Deiak app-aren bidez, herritarrak zuzenean komunikatu ahal izango dira Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroarekin (112 SOS Deiak), 112 telefono zenbakira dei eginez, edo, ezin bada, gor-mutuek ahotsik gabeko sarbidea eta irisgarria izanez.
- Gainera, alderantziz, 112 SOS Deiak app-ak istripuaren berri emango du kaltetutako herritarren gailu mugikorren bidez, autobabeserako jarraibideak adierazita.

Herritarrek zer neurri hartu behar duten larrialdiren bat egonez gero

Konfinamendurako eta Autobabeserako Oinarrizko Jarraibideak

- Kalean bazaude, babestu arnasbideak musuzapiekin.
- Itxi ateak eta leihoak; ahal izanez gero, itxi pertsianak eta urrundu.
- Behar izanez gero, jarri trapu hezeak zirrikituetan.
- Ez erabili aireztapeneko aparaturik.

- Saihestu eraikinen behealdeko puntuak, hala nola sotoak eta garajeak, eta, ahal izanez gero, igo goiko pisuetara.
- Ez erabili telefonoa, behar-beharrezkoa ez bada behintzat.
- Entzun herri-irratiak eta jarraitu agintariek emandako gomendioak eta jarraibideak.

Urrutiratzeko eta babeslekua hartzeko jarraibideak

Urrutiratzea eta babeslekua hartzea beharrezkoa izanez gero, informazioa helaraziko zaie herritarrei eta gertuko establezimenduei. Horretarako, zuzeneko abisuak emango zaizkie komunikabideen bitartez, hots, nora eta nondik joan behar duten, honako jarraibide hauek kontuan hartuta:

- Urrutiratzen zaren bitartean, babestu arnasbideak musuzapiekin edo trapuekin, eta bilatu babeslekua.
- Joan behar duzun lekura iristen zarenean, bilatu babeslekua lokal edo eraikin baten barruan, eta itxi leihoak eta ateak.
- Ez joan eskolara zure seme-alaben bila; haien arduradunei ondo jakinaraziko zaie zein neurri hartu.
- Ez erabili telefonoa, behar-beharrezkoa ez bada behintzat.
- Entzun herri-irratiak eta jarraitu agintariek emandako gomendioak eta jarraibideak.



Azken ikuskapena

2026ko irailaren 14an egin zen azken *in situ* ikuskapena.

Aurrez eskatuta, azken *in situ* bisitaren eta ikuskatze-planaren datuak lor daitezke, hemen:

Industria Segurtasun Zerbitzua
Industria Garapen eta Administrazioaren Zuzendaritza
Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun saila
Donostia kalea 1
01010 Vitoria – Gasteiz

Informazio gehigarria

Informazio gehiago nahi izanez gero, jo hona:

Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza
Foronda kalea 41, La Torre eraikina
01010 Vitoria – Gasteiz